

安全パトロール

巡視日：2021年7月29日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・(株)NY電気 様 店舗兼事務所兼共同住宅新築工事
- ・真栄城秀之・麗 様 二世帯住宅兼共同住宅新築工事
- ・佐藤陽介 様 住宅新築工事
- ・幸地清隆 様 共同住宅新築工事



A班

巡視者：漢那 安彦、玉城 善彦

現場名：(株)NY電気 様 店舗兼事務所兼共同住宅

建設地：八重瀬町字屋宜原 1 9 0 - 1

規 模：RC造6階建て、店舗、事務所、共同

代理人：平良 哲也



※ 指摘事項

- 整理整頓、清掃状況について
 - 不要材等の片付け撤去及び、解体工事後の片付け要
 - 足場上の不要材撤去
 - 仮設トイレの清掃要
- 墜落転落について
 - 積載荷重表示無し
 - 跳ね出し足場等の隙間が大きい
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が消えている



安全衛生指数：81%（安全面：89%、衛生面：73%）

A班

巡視者：漢那 安彦、玉城 善彦

現場名：真栄城秀之・麗 様 二世帯住宅兼共同

建設地：浦添市前田－1364－2



規模：RC造3階建て、住宅兼共同住宅

代理人：親富祖 明



※ 指摘事項

- 管理体制について
→ 社旗、安全旗が未掲揚
- 整理整頓、清掃状況について
→ 不要材及び、コンガラの撤去要
- 墜落転落について
→ 開口部等の対策が未実施



安全衛生指数：93%（安全面：93%、衛生面：92%）

B班

巡視者：多和田 真人、新垣 七海

現場名：佐藤陽介 様 住宅新築工事

建設地：中城村字久場 2 2 - 1 6

規 模：RC造2階建て、住宅

代理人：大宜見 徹



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - シート看板、社旗、安全旗が台風対策後に未復旧
- 墜落転落について
 - 足場養生シートが台風対策後に未復旧
- 近隣への配慮について
 - 側溝の養生が未
- 所見
 - 現場内外について整理整頓及び、清掃が行き届いており施主様への配慮が感じられる非常にキレイな現場です。

主に台風対策後の復旧が未実施の為
早急な復旧をお願いします。



安全衛生指数：88%（安全面：92%、衛生面：85%）

B班

巡視者：多和田 真人、新垣 七海

現場名：幸地清隆 様 共同住宅新築工事

建設地：嘉手納町字水釜 2 4 0

規 模：RC造3階建て、共同住宅

代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

- 整理整頓、清掃状況について
 - 産業廃棄物のフレコン内に一般ゴミが混入してる
- 近隣への配慮について
 - 台風養生後の未復旧あり
- 所見
 - 現場内外について整理整頓及び、清掃が行き届いており非常にキレイな現場です。

唯一、フレコン内の一般ごみ混入が残念な点でした。

また台風対策後の復旧が未実施の為早急な復旧をお願いします。



安全衛生指数：92%（安全面：100%、衛生面：85%）