

# 安全パトロール

巡視日：2021年8月26日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・ 金城貴也 様 住宅新築工事
- ・ 島袋恵人 様 住宅新築工事
- ・ 又吉直美 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・ 仲本文弘・文哉 様 2世帯住宅新築工事



# A班

巡視者：漢那 安彦、新垣 七海

現場名：金城貴也 様 住宅新築工事

建設地：南城市大里高平 8 5 8 - 3

規 模：RC造 2階建て、住宅

代理人：親富祖 明



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 消火器の設置なし
- 整理整頓、清掃状況について
  - 産業廃棄物の分別なし
- 所見
  - 綺麗に心がけている印象です。
  - 内部工事進捗中の為、分別指示が必要かと思えます。



安全衛生指数：94%（安全面：96%、衛生面：91%）

# A班

巡視者：漢那 安彦、新垣 七海

現場名：島袋恵人様 住宅新築工事

建設地：南風原町字宮平496-31


規模：RC造2階建て、住宅

代理人：屋比久 翔一



## ※ 指摘事項

- 墜落転落について  
→ シートの緩みの為めくれあり
- 所見  
→ 非常に意識されたキレイな現場です  
→ 作業員休憩場所もあり、熱中症対策も良かったと思います。



安全衛生指数：98%（安全面：96%、衛生面：100%）

# B班

巡視者：多和田 真人、玉城 善彦

現場名：又吉直美 様 住宅兼共同住宅新築工事

建設地：沖縄市東684-1

規模：RC造2階建て、住宅兼共同住宅

代理人：友利 優



## ※ 指摘事項

### ● 管理体制について

- KY活動表なし、シート看板なし
- 社旗、安全旗なし
- 第三者の立ち入り禁止措置なし
- 週間工程表の更新なし
- 消火器の設置なし

### ● 墜落転落について


- 足場の手すり、筋交の外れが目立つ
- シートの弛みが目立つ
- 端末部の転落防止の設置なし
- ローリング足場の適正使用表示不備
- 全体的に手すりの管理不備

### ● 電気災害について

- 取扱責任者の表示が一部なし

### ● 近隣への配慮について

- 側溝の養生が未
- 仮設トイレ等の悪臭、異臭あり



安全衛生指数：72%（安全面：62%、衛生面：82%）

# B班


巡視者：多和田 真人、玉城 善彦

現場名：仲本文弘・文哉 様 2世帯住宅新築工事

建設地：うるま市栄野比305

規模：RC造2階建て、2世帯住宅

代理人：津嘉山 健



## ※ 指摘事項

### ● 整理整頓、清掃状況について

→ 資材の保管の際、隣地に建て掛けている。

### ● 所見

→ 整理整頓、清掃が行き届いており非常にキレイな状態でした。隣地施主様実家ということですが境界塀に資材を立て掛けないように隣地への気配りをしていただくようお願いします。

→ 梅雨時期の雨天の影響で1ヶ月程度の遅れが発生しています。厳しいとは思いますが少しでも工程を取り戻すよう協力お願い致します。

安全衛生指数：92%（安全面：100%、衛生面：85%）