

# 安全パトロール

巡視日：2021年10月28日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・ 合同会社高良 様 共同住宅 新築工事
- ・ 山城武 様 住宅新築工事
- ・ バクシ瑠加・綾乃 様 住宅新築工事
- ・ 尾尻琢磨 様 貸住宅新築工事



# A班


巡視者：大宜見 徹  
大城産業(株) 古謝 様  
(有)あい電設 金城 様

現場名：合同会社高良 様 共同住宅 新築工事  
建設地：宜野湾市真栄原  
規 模：RC造6階建て  
代理人：与那嶺 敬介



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 社旗、安全旗が未掲揚  
工事看板が目立たない  
第三者立入禁止措置がされていない
- 整理整頓について
  - 隣地境界塀に資材を立て掛けないように資材管理が必要
- 近隣への配慮について
  - 土間の差し筋がつまづきの要因になりますので、対策をする必要があります



安全衛生指数：86%（安全面：91%、衛生面：82%）



# A班

巡視者：大宜見 徹  
大城産業(株) 古謝 様  
(有)あい電設 金城 様

現場名：山城武 様 住宅新築工事  
建設地：那覇市真嘉比  
規 模：WRC造 2階建て、住宅  
代理人：金城 晃也



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 社旗、安全旗の未掲揚
  - 第三者の立入禁止措置が未実施
- 整理整頓、清掃状況について
  - 仮設トイレの場所を再検討し移設
  - スラブ上に型枠解体後の釘等で錆跡を残さないように業者指導を要す
- 墜落転落について
  - シートのめくれ等あり
  - 仮設足場の壁つなぎが無い
  - 内部階段の転落防止措置が必要
- 車両系、工具等の機械について
  - 道路側の架空電線の養生が必要
- 近隣への配慮について
  - グレーチング含め、側溝の養生が不十分




安全衛生指数：72%（安全面：71%、衛生面：73%）

# B班

巡視者：屋比久 翔一、新垣 七海  
廣工業 池宮城 様

現場名：バクシ増加・綾乃 様 住宅新築工事  
建設地：読谷村字楚辺  
規 模：WRC造 2階建て、住宅  
代理人：津嘉山 健



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 危険物等の保管状況が良くない
  
- 整理整頓、清掃状況について
  - 建物周辺部について、セメント・ノコの処理がされていない。  
不要材の片付けが必要
  - 産業廃棄物の分別要
  
- 墜落転落について
  - 昇降階段、転落防止の喚起などが未
  - 屋上栈橋の隙間が大きい
  - 積載荷重表示が未
  
- 電気災害について
  - 責任者表示が消えかかっている




安全衛生指数：77%（安全面：79%、衛生面：75%）



# B班

巡視者：屋比久 翔一、新垣 七海  
廣工業 池宮城 様

現場名：尾尻琢磨 様 貸住宅新築工事  
建設地：嘉手納町字水釜  
規模：WRC造3階建て、貸住宅  
代理人：津嘉山 健



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - KY用紙が準備されていない
  
- 整理整頓、清掃状況について
  - 建物周辺部について、セメント・ノコの処理がされていない。  
不要材の片付けが必要
  - 足場上に資材や延長コードがあり  
つまずきの原因になる恐れがある
  
- 墜落転落について
  - 昇降階段、転落防止の喚起などが未
  - 内部階段の柵が未設置
  - ステージ足場の積載荷重表示なし
  
- 近隣への配慮について
  - 養生ネット不足により、隣地敷地内  
へ、釘の散乱がみられた



安全衛生指数：78%（安全面：83%、衛生面：73%）