

安全パトロール

巡視日：2024年6月20日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ K 様 店舗兼共同住宅新築工事
- ・ 又吉トミ子 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・ 平良啓之 様 住宅新築工事
- ・ 権藤丞・しおり 様 2世帯住宅新築工事



A班

巡視者：多和田 真人
プロテック 城間 様
山城ポンプ 近田 様

現場名：K 様 店舗兼共同住宅新築工事
建設地：金武町屋嘉230番
規模：RC造、5階建て
代理人：津嘉山 健・根波



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 現地KY活動実施なし
 - 仮設足場にシート看板未掲揚
 - 敷地側面に第三者の立入禁止措置要
 - EVピット箇所立入禁止対策なし
- 整理整頓について
 - 建物周辺部の不要材散乱及び、タバコの吸い殻ポイ捨てあり
- 墜落転落について
 - 養生シートの弛みあり
- 車両機械系について
 - リフト、EV等の不備あり
- 近隣への配慮について
 - 建物周辺に資材多数あり。工事用通路の確保要
 - 飛散物の散乱あり
 - 飛散物の飛散対策なし
 - 送電線の養生不足

安全衛生指数：66%（安全面：82% 衛生面：50%）

A班

巡視者：多和田 真人
プロテック 城間 様
山城ポンプ 近田 様

現場名：又吉トミ子 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：沖縄市比屋根 6 丁目432番1
規模：RC造、3階建て
代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 工事看板の未記入多数
 - シート看板未掲揚
- 整理整頓について
 - 型枠解体後の釘が多数散乱
- 墜落転落について
 - 一部足場の未施工あり
 - 積載荷重表示の記載なし
- 近隣への配慮について
 - 足場が一部道路上に飛び出している



安全衛生指数：70%（安全面：67%、衛生面：73%）

B班

巡視者：大宜見 徹
石川内装 石川 様
アールテクノ工業 喜納 様

現場名：平良啓之 様 住宅新築工事
建設地：宜野湾市長田 地内
規 模：WRC造、1階建て
代理人：岡峰 涼



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 現地KY活動の未実施
 - 第三者の立入禁止表示なし
 - 週間工程表の未更新
- 近隣への配慮について
 - 掲示物未設置の為、近隣告知表示なし



安全衛生指数：79%（安全面：70%、衛生面：88%）

B班

巡視者：大宜見 徹
石川内装 石川 様
アールテクノ工業 喜納 様

現場名：権藤丞・しおり 様 住宅新築工事
建設地：那覇市泊1丁目19番11
規模：WRC造、2階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 現地KY活動表の未記入
 - はつり作業時の防塵マスク及び、保護メガネの未着用
 - 頂夏季の未設置
- 墜落転落について
 - 危険個所表示の不備。手摺りの設置要
 - 渡栈橋の未復旧
 - 巾木の不備あり
 - 積載荷重表示の記載なし
- 車両系、機械工具について
 - ベビーサンダー回転保護カバー不備（現地にて是正済み）
- 近隣への配慮について
 - 打設前告知などの周知なし



安全衛生指数：78%（安全面：67% 衛生面：90%）