

安全パトロール

巡視日：2025年05月15日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 金城秀孝 様 二世帯住宅新築工事
- ・ 勝連朝史 様 住宅新築工事
- ・ (同)フレアマネジメント Co. 様 貸住宅新築工事
- ・ 喜屋武清 様 二世帯住宅新築工事


IMHOME
The Okinawa's Life



A班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹
(有)キンセイ 与儀 様
(株)樹産業 川上 様

現場名：金城秀孝 様 二世帯住宅新築工事
建設地：浦添市南第二土地区画整理事業地35街区1画地
規 模：WRC造、2階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 工事看板の未設置
 - 週刊工程表の掲示なし
 - KY活動実施なし
 - 第三者の立ち入り禁止措置対策なし
- 整理整頓について
 - 隣地へ廃材が置かれている
 - 資材の仮置き、建物内の整理整頓要
 - 仮設トイレが傾いている
 - 産廃の分別がされていない
 - 加工クズなどの集塵対策なし
- 墜落転落について
 - 足場の手摺り、筋交の外れ多数
 - 積載荷重表示なし
- 車両系、機械系について
 - 障害物・架空電線の養生、明示なし
- 近隣への配慮について
 - 側溝の養生、前面道路の清掃要



安全衛生指数：35%（安全面：32% 衛生面：38%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹
(有)キンセイ 与儀 様
(株)樹産業 川上 様

現場名：勝連朝史 様 住宅新築工事
建設地：津嘉山北土地区画整理内 9 9 街区 2 6 画地
規 模：WRC造、2 階建て
代理人：親富祖 明



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 緊急連絡体制表の掲示なし
 - 現地KY活動実施なし
- 整理整頓について
 - 建物内の整理整頓要
 - 産廃の分別がされていない
- 墜落転落について
 - 開口部の手摺り、囲いなどなし
 - 脚立足場・梯子等の適正利用なし
 - 作業中に外した足場が未復旧
 - 積載荷重表示の記載なし
 - 建物と足場の隙間が不適切あり
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が薄れて読めない
- 近隣への配慮について
 - 一般者通路、工事用通路及び作業帯に不備あり



安全衛生指数：65%（安全面：57% 衛生面：73%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム 多和田 真人

現場名：同)フレアマネジメントCo. 様 貸住宅

建設地：北中城村字渡口渡口原74番

規模：WRC造、2階建て

代理人：フュージョン 大庭



No Image Found



No Image Found



No Image Found

※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 工事看板に情報の記載なし
- シート看板の掲揚なし
- KY活動の未実施
- 第三者の立ち入り禁止措置なし
- 危険区域への立ち入り禁止措置なし
- 消化器の設置なし

● 整理整頓について

- 資材、釘、番線等が散乱しており、掃除している様子が無い
- 仮設トイレの清掃なし
- 産廃の分別がされていない

● 墜落転落について

- 積載荷重表示なし

● 近隣への配慮について

- 打設前などの告知なし
- 仮設トイレから悪臭あり
- 全面道路清掃、側溝養生対策なし

安全衛生指数：43%（安全面：52% 衛生面：33%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム 多和田 真人

現場名：喜屋武清 様 二世帯住宅新築工事

建設地：沖縄市久保田二丁目720番16

規模：WRC造、2階建て

代理人：松本 伸



No Image Found



No Image Found



No Image Found

※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- KY活動の未実施
- 消化器の設置無し

● 整理整頓について

- 内部大工加工クズの散乱、後々清掃できるように工夫して下さい

● 墜落転落について

- 作業の為にブレス一時撤去は、作業終了時に確実に復旧する事
- 積載荷重表示なし

安全衛生指数：87%（安全面：86% 衛生面：89%）