

安全パトロール

巡視日：2026年10月15日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 宮平分譲住宅 新築工事
- ・ オーシロ電気(株) 様 共同住宅新築工事
- ・ 上地修 様 住宅新築工事
- ・ 安慶田分譲住宅 新築工事



A班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹

現場名：宮平分譲住宅新築工事

建設地：南風原町宮平 地内

規模：WRC造、2階建て

代理人：親富祖 明



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 清掃用具置き場表示の不備
- 一般通路、工事用通路などに不備
- 粉塵、騒音、悪臭などの対策不備
- 現場の防犯対策なし
- 飛散物などの対策なし
- 打設前などの近隣挨拶告知なし
- 側溝養生、前面道路清掃なし

● 整理整頓について

- 安全通路の確保なし
- 仮設トイレの清掃状況不備
- 産業廃棄物の分別整理なし

● 墜落転落について

- シートの弛みや、めくれあり

● 車両系・機械系について

- 材料引き上げの際の誘導員なし

● 安全衛生管理体制について

- 下請け業者への規則周知記載なし



安全衛生指数：62%（安全面：74% 衛生面：50%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹

現場名： オーシロ電気(株)様 共同住宅新築工事

建設地： 糸満市照屋 地内

規 模： WRC造、2階建て

代理人： 親富祖 明



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 作業主任者の表示なし
- 現地KY活動実施なし

● 墜落転落について

- 開口部（店舗側）への囲いなし
- 端末部など一部シートの捲れあり
- 巾木なし
- 壁つなぎなし

● 近隣への配慮について

- 仮設トイレからの悪臭あり



安全衛生指数：76%（安全面：63% 衛生面：89%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム 古川

現場名：上地修 様 住宅新築工事

建設地：中城村字南上原 地内

規 模：WRC造、2 階建て

代理人：添石



No Image Found

※ 指摘事項



No Image Found



No Image Found

安全衛生指数：00%（安全面：00% 衛生面：00%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム 宮崎

現場名：安慶田分譲住宅 新築工事

建設地：沖縄市安慶田 地内

規 模：WRC造、3階建て

代理人：下里 次監



No Image Found



No Image Found



No Image Found

※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 現地KY活動実施なし
- シート看板掲揚なし
- 社旗、安全旗の掲揚無し
- 週刊工程表の記入なし

● 整理整頓について

- 建物周辺の清掃要
- 資材の仮置きなど不備
- 建物内の整理整頓要
- 仮設トイレの設置なし

● 墜落転落について

- 積載荷重表示なし

● 車両系、機械系について

- 工事車両の車止め対策なし

● 近隣への配慮について

- 養生ネットなど対策無し
- 飛散物が散乱したままになっている

安全衛生指数：62%（安全面：79% 衛生面：45%）