

安全パトロール

巡視日：2021年6月24日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 中の町ホテル 新築工事
- ・ 志多伯節子 様 貸住宅新築工事
- ・ 志喜屋和敏 様 住宅兼共同住宅
- ・ 内間安明 様 住宅兼共同住宅



A班

巡視者：多和田 真人、玉城 善彦

現場名：中の町ホテル 新築工事

建設地：沖縄市上地2-240-1

規模：RC造9階建て、宿泊施設

代理人：島袋 誠



※ 指摘事項

- 整理整頓、清掃状況について
 - 足場下に不要材が散乱
 - 足場上にコンガラ、釘、番線、吸殻が未清掃
- 墜落転落について
 - 踏板が1カ所のみ固定となっている所があった。
 - 末端部の手すりが未復旧あり（その場で復旧済み）
 - 積載荷重の表示無し
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が消えかかっている
 - 2階、7階は表示無し



安全衛生指数：88%（安全面：91%、衛生面：85%）

A班

巡視者：多和田 真人、玉城 善彦

現場名：志多伯節子 様 貸住宅新築工事

建設地：沖縄市諸見里1-1527-2


規模：RC造2階建て、貸住宅

代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 墜落転落について
→ 渡棧橋の未設置



安全衛生指数：98%（安全面：96%、衛生面：100%）

B班

巡視者：大宜見 徹、新垣 七海
宮里 和宏

現場名：志喜屋和敏 様 住宅兼共同住宅
建設地：那覇市壺川1-4-8
規模：RC造4階建て、住宅兼共同住宅
代理人：親富祖 明



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - KY活動表の未実施
- 整理整頓、清掃状況について
 - 足場上に単管が置かれたまま
(その場で是正済み)
- 墜落転落について
 - 足場の手すり、筋交いの外れ
(その場で是正済み)
 - 単管足場のストッパー無し
 - シートの弛み
 - 2SLの壁繋ぎが未接続
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が消えている
- 近隣への配慮について
 - 敷き鉄板、ゴムマットの敷き直し

安全衛生指数：87%（安全面：83%、衛生面：87%）

B班

巡視者：大宜見 徹、新垣 七海
宮里 和宏

現場名：内間安明 様 住宅兼共同住宅
建設地：那覇市首里平良町1-35-1
規模：RC造8階建て、住宅兼共同住宅
代理人：平良 哲也



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 社旗の乱れ
- 墜落転落について
 - 開口部周りのカラーコーン設置は移動が安易な為、常設対策が必要
 - 屋上への登り栈橋が未設置
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が無い
 - 漏電遮断器の動作確認要
- 車両系、機械工具について
 - 延長コードの配線が通路上にあり
 - ロングスパンEVの取扱責任者表示の再確認
- その他について
 - EVの上下作業時の落下防止措置要
 - 室内が暗いので作業時は照明を使用

安全衛生指数：91%（安全面：81%、衛生面：100%）