

安全パトロール

巡視日：2021年9月30日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ NY電気 様 店舗兼事務所兼共同住宅 新築工事
- ・ 荒川悠輝・彩 様 住宅新築工事



A班

巡視者：多和田 真人

現場名：NY電気 様 店舗兼事務所兼共同住宅

建設地：島尻郡八重瀬町屋宜原

規模：RC造6階建て

代理人：平良 哲也



※ 指摘事項

- 整理整頓、清掃状況について
 - 建物周辺、敷地内、通路、建物内部から残材、不要材の撤去が必要
- 近隣への配慮について
 - 足場下に資材があり通行に難があります。



- 所見
 - 5Fより上のフロアにおいては型枠解体途中という事もありますが、清掃が行われていません。確実に行う様に解体業者へ指示をお願いします。

1Fから3Fに関して、バルコニーや廊下に作業が完了しているにも関わらず設備業者の資材が放置されています。また、外部にも不要材が散乱放置されているように見られます。

狭い敷地を有効活用する為にも不要材の撤去、整理整頓を行って下さい。



安全衛生指数：85%（安全面：100%、衛生面：69%）

A班

巡視者：多和田 真人

現場名：荒川悠輝・彩 様 住宅新築工事

建設地：中城村南上原

規模：WRC造2階建て、住宅

代理人：諸見 哲也



※ 指摘事項

● 管理体制について

→ 第三者の立入禁止措置として現状はカラーコーンのみの為、足場工事の際にゲート設置指示をする事

● 所見

→ 閑静な住宅街で敷地も広いので作業環境としては仕事のしやすい現場だと思います。しかし、公園が隣接しており小学校も近い為、子供達の往来があり第三者の立入禁止措置に関しては一層の注意が必要と感ずます。特に現場入口はゲートを設置するようお願い致します。

場内は整理整頓、清掃が行き届いておりキレイな環境を維持しています。

引き続き宜しくお願い致します。



安全衛生指数：95%（安全面：91%、衛生面：100%）