

# 安全パトロール

巡視日：2021年11月24日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・平良文洋 様 住宅兼共同住宅 新築工事
- ・石川雄基・由乃 様 住宅新築工事



# A班

巡視者： 多和田 真人、宮里 和宏  
(株)仲代鉄筋工業  
(株)久真建装

現場名： 平良文洋 様 住宅兼共同住宅 新築工事  
建設地： 浦添市勢理客  
規 模： RC造4階建て  
代理人： 親富祖 明



## ※ 指摘事項

- 管理体制について  
→ 工事看板に全体工程表の掲示が必要
- 整理整頓について  
→ 足場の上に資材等が置かれたままになっている。
- 近隣への配慮について  
→ 交通量の多い商業地の為、交通量が多いが工事車両用の駐車場が確保されておらず路上駐車を余儀なくされている状態です。  
早急に駐車場の確保が必要。



安全衛生指数：96%（安全面：100%、衛生面：92%）



# A班

巡視者： 多和田 真人、宮里 和宏  
(株)仲代鉄筋工業  
(株)久真建装

現場名： 石川雄基・由乃 様 住宅新築工事  
建設地： 宜野湾市大山  
規模： WRC造 2階建て  
代理人： 金城 晃也



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 工事看板等の掲示物が未設置
  - 第三者の立入禁止措置が未実施
- 整理整頓、清掃状況について
  - フレコンの保管状況が乱雑
- 近隣への配慮について
  - 打設前などは近隣を含め告知(挨拶)を行うこと。
  - 交通量も多い場所なので、敷地への立入禁止などの現場養生をしっかりと行う必要があります。



安全衛生指数：76%（安全面：80%、衛生面：73%）