

安全パトロール

巡視日：2021年12月23日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 砂邊孝洋・千夏 様 住宅新築工事
- ・ 高良 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・ 高平尚・榮子 様 貸住宅新築工事
- ・ レイゴ・アントニー 様 二世帯住宅新築工事



A班

巡視者：屋比久 翔一
(同)オールシステム 上村 様
ダイイチ建設 野原 様

現場名：砂邊孝洋・千夏 様 住宅新築工事
建設地：南城市高平
規模：WRC造1階建て
代理人：親富祖 明



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の記入用紙なし
 - 第三者の立入禁止措置なし
 - 週間工程表の記載なし
- 整理整頓について
 - 脚立、足場板、不要資材等の片付け
 - 産業廃棄物の分別がされていない
 - 差し筋の安全対策が未
 - 洗い場（窯場）の設置要
- 墜落転落について
 - 屋上への渡り橋の設置なし
 - 中棧の取付け後、未復旧
 - シート看板の紐切れ、めくれあり
- 車両系・機械系について
 - 溶接機の使用方法注意
- 近隣への配慮について
 - 側溝の養生が未



安全衛生指数：66%（安全面：68%、衛生面：64%）

B班


巡視者：新垣 七海、宮里 和宏
インテリアTTH 嵩西 様

現場名：高良 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：那覇市金城
規模：WRC造2階建て
代理人：玉城 真人



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の記入用紙なし
 - シート看板掲示なし
 - 第三者の立入禁止措置要
- 整理整頓、清掃状況について
 - 不要材の撤去
- 墜落転落について
 - 屋上への渡り橋設置なし
 - 末端部の転落防止対策要
 - 巾木の復旧
- 近隣への配慮について
 - 仮設トイレの悪臭あり
(要汲取り清掃)



安全衛生指数：64%（安全面：65%、衛生面：64%）

C班

巡視者：大宜見 徹

日信工業(株) 久米 様

(株)當山鋼業 當山 様


(株)東江ガス 宮城 様

現場名：高平尚・榮子 様 貸住宅新築工事

建設地：沖縄市桃原

規 模：WRC造3階建て

代理人：當間 豊



※ 指摘事項

● 管理体制について

→ 吹き抜け部分に注意喚起表示要

● 整理整頓について

→ 産業廃棄物の分別表示要

● 墜落転落について


→ 足場最上段ストッパーの不備あり

● 電気災害について

→ 足場上で仮設電柱からの感電の恐れあり

● 所見

→ 足場全面に白シートを利用、壁繋ぎも良好



安全衛生指数：89%（安全面：86%、衛生面：92%）

C班

巡視者：大宜見 徹

日信工業(株) 久米 様
(株)當山鋼業 當山 様
(株)東江ガス 宮城 様

現場名：レイゴ・アントニー 様 二世帯住宅新築工事

建設地：うるま市高江洲


規模：WRC造 2階建て

代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の未実施
 - 社旗・安全旗の未掲揚
 - 第三者の立入禁止措置要
- 整理整頓について
 - 足場上の不要材を早急に片付け要
(風が強い為、資材の落下事故の恐れあり)
- 墜落転落について
 - 足場手摺り、筋交い、中棧、巾木等の一部不備あり
 - シート看板の張りが無い
 - 型枠解体後に壁繋ぎを復旧する事
- 車両系・機械系について
 - 電気コード類が地面を這っている
- 近隣への配慮について
 - 打設前などの挨拶告知をする事
 - 側溝の養生がされていない



安全衛生指数：74%（安全面：73%、衛生面：75%）