

安全パトロール

巡視日：2022年2月24日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ リポーズカンパニー 様 研修施設新築工事
- ・ 島村和文 様 貸住宅新築工事
- ・ 石川雄基・由乃 様 住宅新築工事
- ・ 崎原盛之 様 住宅兼共同住宅新築工事



A班

巡視者：屋比久 翔一
(株)共立創建 宇栄原 様
(株)樹産業 糸洲 様
(株)大貴 伊礼 様

現場名： リポーズカンパニー 様 研修施設新築工事
建設地： 金武町屋嘉
規 模： WRC造 2階建て
代理人： 川崎 仁嗣



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の記入用紙なし
 - 危険区域への立入禁止措置なし
- 整理整頓について
 - 建物周辺部の整理整頓要
(コンクリートガラ等)
- 墜落転落について
 - 屋上への渡り栈橋なし
 - 一部手すり、柵なし
 - 足場の積載荷重表示を目立つ場所へ



安全衛生指数：81%（安全面：73%、衛生面：89%）

A班

巡視者：屋比久 翔一
(株)共立創建 宇栄原 様
(株)樹産業 糸洲 様
(株)大貴 伊礼 様

現場名：島村和文 様 貸住宅新築工事
建設地：沖縄市池原
規模：WRC造1階建て
代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の実施なし
 - 第三者の立入禁止措置要
 - 消火器の適正管理なし
- 整理整頓、清掃状況について
 - 建物周辺部の整理整頓要
- 近隣への配慮について
 - 側溝の養生、前面道路清掃要



安全衛生指数：78%（安全面：81%、衛生面：75%）

B班

巡視者：大宜見 徹、宮里 和宏
(資)大野硝子商事 仲里 様
(有)西原農園 白鳥 様

現場名：石川雄基・由乃 様 住宅新築工事
建設地：宜野湾市大山
規 模：地下1階、地上2階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 緊急事態連絡体制表の未掲示
 - 作業主任者の未表示
 - 現地KY活動の未実施
 - シート看板等が目立つように再掲揚
 - 第三者の立入禁止措置の未実施
 - 週間工程表の未表示
- 整理整頓について
 - 建物周辺部の整理整頓要
 - 産業廃棄物の分別が未
- 墜落転落について
 - 足場の手すり、筋交い等外れあり
 - 端末部の転落防止措置要
 - 中さん、巾木要
- 電気災害について
 - 分電盤の設置場所の移設
(使いやすい場所へ)

安全衛生指数：67%（安全面：53%、衛生面：82%）

B班

巡視者：大宜見 徹、宮里 和宏
(資)大野硝子商事 仲里 様
(有)西原農園 白鳥 様

現場名：崎原盛之 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：那覇市首里
規 模：RC造2階建て
代理人：諸見 哲矢



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - シート看板等を目立つ要に掲揚する事
- 墜落転落について
 - 作業終了後には巾木の復旧を確認する事
 - 足場の積載荷重表示要



安全衛生指数：97%（安全面：94%、衛生面：100%）