

安全パトロール

巡視日：2022年4月28日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・平安拓也 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・我謝政博 様 貸住宅新築工事
- ・大城貴子 様 住宅新築工事
- ・比嘉邦浩 様 二世帯住宅新築工事



A班



巡視者：屋比久 翔一
(株)共立創建 宇栄原 様
(株)仲大鉄筋鋼業 仲大 様

現場名：平安拓也 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：北谷町字吉原
規模：RC造、4階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 整理整頓について
 - 建物周辺部及び、建物内等の整理整頓について不要な資材や型枠解体時の残材の搬出要
- 墜落転落について
 - ブレスの外れ、巾木の未復旧あり
 - 足場の積載荷重は目につく場所に掲示する事
- 近隣への配慮について
 - 粉じん対策(足場養生ネット)無し
- 所見
 - 仮設水道の位置や、洗い場の在り方について要検討



安全衛生指数：69%（安全面：89%、衛生面：50%）

A班

巡視者：屋比久 翔一
(株)共立創建 宇栄原 様
(株)仲大鉄筋鋼業 仲大 様

現場名：我謝政博 様 貸住宅新築工事
建設地：嘉手納町字水釜
規模：WRC造、2階建て
代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

- 整理整頓、清掃状況について
→ 建物周辺部の清掃要
(釘、コンクリート、モルタルガラあり)
- 墜落転落について
→ 渡棧橋の段差が大きい



安全衛生指数：91%（安全面：94%、衛生面：88%）

B班

巡視者：大宜見 徹、新垣 七海
(株)新輝塗装店 宮里 様

現場名：大城貴子様 住宅新築工事
建設地：那覇市古波蔵
規模：WRC造、3階建て
代理人：當山 雄貴



※ 指摘事項

● 管理体制について

- 緊急事態連絡体制表の未掲示
- 作業主任者の未表示
- 現地KY活動の未実施

● 整理整頓、清掃状況について

- 建物周辺部の整理整頓要
- 資材の仮置き、建物内の整理整頓要
- 産業廃棄物の分別が未
- 加工クズなどの集塵対策が未

● 墜落転落について

- 開口部の手すり等の対策が未
- 手すり、筋交い等の復旧が未
- 端末部の転落防止対策が未
- 中さん、巾木などの措置が未
- シート等の弛み、めくれあり
- 仮設足場の安全固定が不十分

● 近隣への配慮について

- 道沿い等の養生ネットに不備あり



安全衛生指数：54%（安全面：53%、衛生面：55%）

B班

巡視者：大宜見 徹、新垣 七海
(株)新輝塗装店 宮里 様

現場名：比嘉邦浩 様 二世帯住宅新築工事
建設地：浦添市
規模：WRC造、3階建て
代理人：平良 哲也



※ 指摘事項

● 墜落転落について

- 開口部への手すり等の対策が未
- 端末部の転落防止対策が未
- 手すり、中さん、巾木の不備あり



安全衛生指数：87%（安全面：83%、衛生面：91%）