

安全パトロール

巡視日：2022年5月26日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ S様・M様 貸住宅新築工事
- ・ 恩納村店舗兼共同住宅 新築工事
- ・ 比嘉修様 住宅新築工事
- ・ 伊志嶺恒敬様 住宅新築工事



A班

巡視者：新垣 七海

(有)キンセイ 金城 様

(株)オキナカ 比嘉 様

(株)横田電設 横田 様

現場名：S様・M様 貸住宅新築工事

建設地：読谷村字大湾

規模：WRC造、2階建て

代理人：平田 一希



※ 指摘事項

● 管理体制について

- 社旗、安全旗の未掲揚
- 第三者の立入禁止措置が未
- 危険区域への進入禁止表示なし
- 消火器の未設置

● 近隣への配慮について

- 側溝養生や前面道路の清掃がされていない



安全衛生指数：88%（安全面：83%、衛生面：92%）

A班

巡視者：新垣 七海

(有)キンセイ 金城 様

(株)オキナカ 比嘉 様

(株)横田電設 横田 様

現場名：恩納村店舗兼共同住宅 新築工事

建設地：恩納村 地内

規模：RC造、3階建て

代理人：島袋



※ 指摘事項

● 管理体制について

- 現地KY活動実施無し
- 社旗、安全旗の未掲揚
- 危険区域への進入禁止表示無し

● 整理整頓について

- 不要材の撤去、ゴミ等の清掃要
- 足場上の不要材は撤去要
- 仮設トイレが未清掃
- 産業廃棄物が分別収集がされていない

● 墜落転落について

- 開口部等に手摺、囲いが設けられていない
- 筋交い等が未復旧
- 端末部の墜落防止措置がされていない
- アンチの劣化あり
- 積載荷重が未表示

● 近隣への配慮について

- 仮設トイレから悪臭がひどい



安全衛生指数：66%（安全面：74%、衛生面：58%）

B班

巡視者：大宜見 徹
(株)首里組 島袋 様
インテリアTTH 嵩西 様
(株)広一塗装 様

現場名：比嘉修 様 住宅新築工事
建設地：沖縄市知花
規模：WRC造、2階建て
代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 墜落転落について
→ 手すり、筋交いの外れ箇所あり
(型枠の作業終了後に必ず復旧する事)



安全衛生指数：98%（安全面：95%、衛生面：100%）

B班

巡視者：大宜見 徹
(株)首里組 島袋 様
インテリアTTH 嵩西 様
(株)広一塗装 様

現場名：伊志嶺恒敬 様 住宅新築工事
建設地：沖縄市泡瀬
規模：WRC造、2階建て
代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 社旗、安全旗が未掲揚
 - 消火器が未設置
- 整理整頓について
 - 仮設トイレのドアが閉まらない
 - 産業廃棄物の分別表示を分かりやすく表示する事
 - 床材切断の際に出る木クズが未清掃
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が消えているので改めて記入する事
- 近隣への配慮について
 - 状況によっては白シートを利用する事



安全衛生指数：87%（安全面：92%、衛生面：82%）