

安全パトロール

巡視日：2022年6月30日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・我謝真幸 様 ・司 様 住宅新築工事
- ・宇根良尚 様 共同住宅新築工事



A班

巡視者：大宜見 徹
(株)樹産業 仲宗根 様
(有)丸川電気工業 上地 様

現場名：我謝真幸 様・司 様 住宅新築工事
建設地：与那原町板良敷
規 模：RC造、2階建て+PH階
代理人：山田 悟



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - シート看板の未掲揚
- 墜落転落について
 - 渡棧橋の未設置
- 近隣への配慮について
 - 打設前の告知がされていない
 - 側溝の養生がされていない



安全衛生指数：86%（安全面：91%、衛生面：82%）

A班


巡視者：大宜見 徹
(株)樹産業 仲宗根 様
(有)丸川電気工業 上地 様

現場名：宇根良尚 様 共同住宅新築工事
建設地：宜野湾市伊佐
規模：WRC造、2階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 作業主任者の表示無し
 - KY活動の未実施
 - シート看板の未掲揚
 - 第三者の立入禁止措置無し
 - 週間工程表が更新されていない
- 整理整頓について
 - 建物周辺部の整理整頓がされていない
(断熱材や不要材が目立つ)
 - 仮設トイレが清掃不足
- 墜落転落について
 - 開口部への手摺り等が未対策
 - 足場の手摺、筋交いの未復旧多数
 - 養生シートの未復旧あり
- 近隣への配慮について
 - 養生ネットの不足
 - 飛散物が散乱したままになっている
 - 仮設トイレの悪臭あり
 - 側溝の養生等が未対策



安全衛生指数：50%（安全面：64%、衛生面：36%）