

# 安全パトロール

巡視日：2022年7月30日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・ 島袋竜二様 貸住宅新築工事
- ・ 平安拓也様 共同住宅新築工事



# A班

巡視者：屋比久 翔一、新垣 七海  
大城産業(株) 古謝 様  
(株)當山内装 當山 様  
丸秀左官 伊良部 様

現場名：島袋竜二 様 貸住宅新築工事  
建設地：北谷町浜川 地内  
規 模：RC造、2階建て  
代理人：津嘉山 健



## ※ 指摘事項

- 近隣への配慮について  
→ 側溝の養生がされていない



安全衛生指数：96%（安全面：100%、衛生面：92%）

# A班

巡視者：屋比久 翔一、新垣 七海  
大城産業(株) 古謝 様  
當山内装 當山 様  
伊良部左官 伊良部 様

現場名：平安拓也 様 共同住宅新築工事  
建設地：北谷町吉原 地内  
規 模：RC造、4階建て  
代理人：金城 晃也



No image



No image



No image

## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 第三者の立入禁止措置無し
- 整理整頓について
  - 建物周辺部の整理整頓がされていない  
(外部ベランダ、足場作業床など)
  - 資材の仮置き場所の検討要
  - 加工クズなどの集塵対策要  
(加工場の床養生も含む)
- 墜落転落について
  - EV開口部等への手摺り等が未対策
  - 1階入口の仮設床の設置及び、固定
  - 足場作業床の劣化あり
  - シートの弛み、めくれあり
- 車両系・機械系について
  - コード、コンセント類の適正利用が  
されていない

安全衛生指数：76%（安全面：76%、衛生面：75%）