

安全パトロール

巡視日：2022年9月22日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・花城義武 様 店舗兼住宅新築工事
- ・平安拓也 様 住宅兼共同住宅新築工事



A班

巡視者：宮里 和宏、新垣 七海
(株)仲大鉄筋鋼業 仲大 様
廣工業 池宮城 様
(同)オールシステム 上村 様

現場名：花城義武 様 店舗兼住宅新築工事
建設地：読谷村字大湾 地内
規模：WRC造、4階建て
代理人：平田 一希



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - KY活動の一部未実施
 - 第三者の立入禁止措置看板が未掲示
 - 消火器が未設置
- 墜落転落について
 - 筋交いのはずれ
 - 巾木がない
 - 積載荷重の表示なし
 - 構造物と足場の間隔が300mm以上あり



安全衛生指数：87%（安全面：73%、衛生面：100%）

B班

巡視者：宮里 和宏、新垣 七海
(株)仲大鉄筋鋼業 仲大 様
廣工業 池宮城 様
(同)オールシステム 上村 様

現場名：平安拓也 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：北谷町字吉原 地内
規模：WRC造、4階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - シート看板が復旧されていない
 - 第三者の立入禁止措置の未掲示
- 整理整頓について
 - 建物内の整理整頓要
- 墜落転落について
 - 屋上への渡り橋が未設置
 - 積載荷重の未表示



安全衛生指数：86%（安全面：82%、衛生面：91%）