

# 安全パトロール

巡視日：2022年10月27日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・ 諸見里等 様 貸住宅新築工事
- ・ 崎濱翔太郎 様 住宅新築工事
- ・ 平田一小昭 様 住宅新築工事



# A班

巡視者：新垣 七海  
(株)仲大鉄筋鋼業 仲大 様  
廣工業 池宮城 様  
(同)オールシステム 上村 様

現場名：諸見里等 様 貸住宅新築工事  
建設地：沖縄市古謝 地内  
規模：WRC造、1階建て  
代理人：香月 裕太



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - KY活動の未実施（活動表も無し）
  - 第三者の立入禁止措置看板が未掲示
  - 危険区域（吹抜け部）転落防止措置の不備
- 整理整頓について
  - 産業廃棄物の分別表示の不備
- 墜落転落について
  - 吹抜け部分の手すり不備
  - 型枠解体時に外した巾木の復旧要
- 電気災害について
  - 取扱責任者表示の不備
- 近隣への配慮について
  - 仮設トイレの悪臭あり
  - 早急にくみ取り清掃を要する



安全衛生指数：76%（安全面：73%、衛生面：80%）

# B班

巡視者：屋比久翔一、宮里和宏  
(株)樹産業 仲宗根 様  
(株)樹産業 知念 様  
(有)総販 當間 様

現場名：崎濱翔太郎 様 住宅新築工事  
建設地：豊見城市字伊良波 地内  
規模：WRC造、2階建て  
代理人：親富祖 明



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 現地KY活動の未実施
  - シート看板の未掲揚
  - 消火器の未設置
  - 危険物の保存状況が不適切
- 整理整頓について
  - 建物周辺部の整理整頓が未
  - 資材の仮置きが不適切
  - 産業廃棄物の分別表示無し
- 墜落転落について
  - 内部階段吹抜け部分の安全対策が未
- 電気災害について
  - 取扱責任者表示が消えかかっている
- 車両系・機械等について
  - コード類が通路部分を這わせている



安全衛生指数：67%（安全面：70%、衛生面：64%）

# B班

巡視者：屋比久翔一、宮里和宏  
(株)樹産業 仲宗根 様  
(株)樹産業 知念 様  
(有)総販 當間 様

現場名：平田一小昭 様 住宅新築工事  
建設地：豊見城市我那覇 地内  
規模：WRC造、2階建て  
代理人：親富祖 明



## ※ 指摘事項

- 管理体制について
  - 現地KY活動の未実施
  - 消火器の未設置
  - 危険物の保管状況が不適切
- 整理整頓について
  - 建物周辺部の整理整頓要
  - 資材の仮置きが不適切
  - 産業廃棄物の分別未設置
- 墜落転落について
  - 内部吹き抜け部分の安全対策が未実施
  - 構造物と足場の間隔が大きい
- 電気災害について
  - 取扱責任者表示が未表示



安全衛生指数：72%（安全面：78%、衛生面：67%）