

安全パトロール

巡視日：2022年11月24日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・(同)I's 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・棚原雅 様 共同住宅新築工事



A班

巡視者：屋比久 翔一、宮里 和宏
(株)広一塗装 内間 様
(株)丸徳塗装 新垣 様
(株)南星実業 古謝 様

現場名：(同)I's 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：宜野湾市真志喜 地内
規模：RC造、3階建て
代理人：与那嶺 啓介



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 作業主任者表示の記載に不備あり
 - 現地KY活動の未実施
 - 危険区域(先行足場)への侵入禁止表示が必要
- 整理整頓について
 - 資材等の仮置きが未管理
 - 産業廃棄物の未分別
- 墜落転落について
 - 一部、筋交い外れの未復旧あり
 - 末端部の墜落防止措置が必要
 - 積載荷重の表示なし



安全衛生指数：80%（安全面：77%、衛生面：83%）

A班

巡視者：屋比久 翔一、宮里 和宏
(株)広一塗装 内間 様
(株)丸徳塗装 新垣 様
(株)南星実業 古謝 様

現場名：棚原雅 様 共同住宅新築工事
建設地：浦添市西原 地内
規模：RC造、3階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 作業主任者表示の記載に不備あり
 - 現地KY活動の未実施
 - 2階の型枠解体作業中の立入禁止措置の表示なし
- 整理整頓について
 - 足場下の建物まわりの整理整頓が未
 - 足場作業床への仮置きが不適切
 - 1階型枠解体作業後の清掃未実施
 - 産業廃棄物の未分別
- 墜落転落について
 - スラブの荷揚げ開口部の安全対策が未
 - 一部、ブレスの外れあり
 - 積載荷重表示なし
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が消えている
- 近隣への配慮について
 - 側溝の養生が未



安全衛生指数：74%（安全面：62%、衛生面：68%）