

安全パトロール

巡視日：2023年1月26日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 崎原産業 様 貸住宅新築工事
- ・ 吉元淳 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・ (同)ゲットイーエム 様 住宅兼貸住宅新築工事
- ・ 上原肇 様 貸住宅新築工事
- ・ 金城剛 様 貸住宅新築工事
- ・ 宜保裕樹・千亜樹 様 二世帯住宅新築工事



A班

巡視者： ○○○○
○○○○ ○○ 様
○○○○ ○○ 様
○○○○ ○○ 様
○○○○ ○○ 様

現場名： 崎原産業 様 貸住宅新築工事

建設地： 北谷町玉上 地内

規 模： WRC造、2階建て

代理人： 大城 智幸



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の未実施
 - 消火器の未設置
- 墜落転落について
 - 内部階段転落防止対策なし
 - 巾木なし
 - 積載荷重表示なし



安全衛生指数：90%（安全面：81%、衛生面：100%）

A班


巡視者： ○○○○
○○○○ ○○ 様
○○○○ ○○ 様
○○○○ ○○ 様
○○○○ ○○ 様

現場名： 吉元淳 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地： 沖縄市上地 地内
規 模： WRC造、3階建て
代理人： 岡峰 涼



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の未実施
 - 消火器の未設置
- 墜落転落について
 - 開口部への安全対策無し
 - 渡り栈橋の未設置
 - 端末部の転落防止手摺の未設置
 - 手摺、中さん、巾木などの未復旧あり
- 電気災害について
 - 取扱責任者の表示無し
- 近隣への配慮について
 - 側溝、前面道路が未清掃



安全衛生指数：81%（安全面：70%、衛生面：92%）

B班


巡視者：屋比久 翔一
(株)仲大鉄筋鋼業 仲大 様

現場名：(同)ゲットイーエム 様 住宅兼貸住宅
建設地：読谷村大湾 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：平田 一希



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 有資格者(作業主任者)の未表示
 - 現地KY活動の未実施
 - 消火器の未設置
 - 第三者の立入禁止表示なし
- 整理整頓について
 - 足場板、6尺脚立など使用していない物は返却搬出する事
 - 内部での加工クズ集塵対策が未実施
- 墜落転落について
 - 安全帯の使用表示を掲示する事
- 近隣への配慮について
 - 側溝、前面道路が未清掃



安全衛生指数：84%（安全面：84%、衛生面：83%）

B班

巡視者：屋比久 翔一
(株)仲大鉄筋鋼業 仲大 様

現場名：上原肇 様 貸住宅新築工事
建設地：読谷村字儀間 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - シート看板の未掲示
 - 第三者の立入禁止表示なし
- 整理整頓について
 - 不要な資材は搬出する事
 - 足場昇降階段付近の安全通路を確保する事
 - 弊社支給品以外の産廃は各業者の持ち帰りとなっているので、対応指導をする事
- 墜落転落について
 - 開口部への安全対策未実施
 - 手摺、筋交いの外れ、未復旧あり
 - 端末部の転落防止手摺の未設置
 - 積載荷重が未表示
 - 構造物と足場の間隔が大きい



安全衛生指数：69%（安全面：68%、衛生面：70%）

C班

巡視者：大宜見 徹
(有)あい電設 源古 様

現場名：金城剛 様 貸住宅新築工事
建設地：那覇市小祿 地内
規 模：WRC造、2階建て
代理人：平良 哲也



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 有資格者(作業主任者)の未表示
- 墜落転落について
 - 手摺、筋交い、渡り栈橋の未設置
 - 巾木の未設置
 - 足場最上段の火打ち単管パイプ無し
- 所見
 - 狭い環境のなかでの躯体工事中でもあり、やりにくいと思うが、根気よく整然性を求めて欲しいと思います。日頃からの職人さんへの取り組みに対する周知徹底をお願いします。



安全衛生指数：92%（安全面：84%、衛生面：100%）

C班

巡視者：大宜見 徹
(有)あい電設 源古 様

現場名：宜保裕樹・千亜樹 様 二世帯住宅
建設地：豊見城市上田 地内
規 模：WRC造、2階建て
代理人：島袋 誠



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 有資格者(作業主任者)の未表示
- 所見
 - パツと見キレイが実践されていて気持ち良かった。
是正項目もその場で対応。
会社としても現場キレイに取り組んでいるとの事。



安全衛生指数：98%（安全面：96%、衛生面：100%）