

安全パトロール

巡視日：2023年2月22日(水)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 當間力 様 共同住宅新築工事
- ・ 喜屋武 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・ 豊里浩永・さやか 様 住宅新築工事
- ・ 嘉陽 様 住宅新築工事



A班


巡視者：屋比久 翔一
(株)首里組 ○○ 様
佐渡山工業 佐渡山 様
(株)沖宮設備 ○○ 様

現場名：當間力 様 共同住宅新築工事
建設地：読谷村字喜名 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：松本 伸



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動の未実施
- 整理整頓について
 - 鉄筋の養生なし
 - 型枠材が道路面へ越境している
- 墜落転落について
 - 渡棧橋の設置なし
 - 端末部の墜落防止手摺が設置なし
 - シートの弛み、めくれ等あり



安全衛生指数：80%（安全面：76%、衛生面：85%）

A班

巡視者：屋比久 翔一
(株)首里組 ○○ 様
佐渡山工業 佐渡山 様
(株)沖宮設備 ○○ 様

現場名：喜屋武 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：北谷町浜川 地内
規模：WRC造、4階建て
代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

- 整理整頓について
→ 鉄筋の仮置き固定と養生
- 墜落転落について
→ 足場の手摺、筋交いの外れ未復旧あり



安全衛生指数：94%（安全面：95%、衛生面：92%）

B班

巡視者：大宜見 徹
(有)キンセイ 与儀 様
(株)正内装 白保 様
(同)オールシステム 伊波 様

現場名：豊里浩永・さやか 様 住宅新築工事
建設地：沖縄市知花 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 管理体制について
→ 1人での足場組立作業は禁止
- 墜落転落について
→ 足場手摺の不備あり



安全衛生指数：96%（安全面：93%、衛生面：100%）

B班

巡視者：大宜見 徹
(有)キンセイ 与儀 様
(株)正内装 白保 様
(同)オールシステム 伊波 様

現場名：嘉陽 様 住宅新築工事
建設地：うるま市 地内
規 模：WRC造、2階建て
代理人：香月 裕太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - ヘルメット未着用の職人がいた
 - 東側隣地に落下防止措置を要す
 - 消火器の設置要
- 整理整頓について
 - トイレの前を整頓する事
 - 産廃の分別表示する事
 - 石膏ボードの加工場養生が必要
- 墜落転落について
 - 渡栈橋不要
 - 巾木の不備、手摺の未復旧あり
 - 積載荷重表示なし
- 電気災害について
 - 仮設トイレ前の、転がし配線をやり替えが必要
- 近隣への配慮について
 - 一部、側溝の養生がされていない

安全衛生指数：71%（安全面：77%、衛生面：64%）