

安全パトロール

巡視日：2023年6月15日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場


- ・ S 様 貸住宅新築工事
- ・ 池原 様 住宅兼共同住宅新築工事



B班

巡視者：大宜見 徹
石川内装 石川 様
(株)丸徳塗装 赤嶺 様

現場名：S 様 貸住宅新築工事
建設地：北谷町吉原 地内
規模：WRC造、3階建て
代理人：佐久川 敏



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動が未実施
 - 週間工程表が未更新
- 電気災害について
 - 責任者表示無し
- 近隣への配慮について
 - 打設前などの近隣挨拶の未実施

安全衛生指数：84%（安全面：80%、衛生面：89%）

B班

巡視者：大宜見 徹
石川内装 石川 様
(株)丸徳塗装 赤嶺 様

現場名：池原 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：宜野湾市宜野湾 地内
規模：WRC造、3階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 整理整頓について
 - 足場下に資材が散乱している
- 墜落転落について
 - 足場床の隙間が多い
 - 型枠建込みの際取り外し、復旧要
 - 40センチほどの隙間に対し手摺が無い
 - 巾木の不備が目立つ
 - シートの見た目に整然性が無い
 - 積載荷重表示無し
 - 構造物と足場の間隔に縦穴あり
対策を要す
- 電気災害について
 - 責任者表示ステッカーを利用する事
- 近隣への配慮について
 - 養生ネットが必要な個所あり

安全衛生指数：79%（安全面：74%、衛生面：85%）