

安全パトロール

巡視日：2023年10月19日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場


- ・ S様 貸住宅新築工事
- ・ 島袋様 貸住宅新築工事



A班


巡視者：屋比久翔一
街クリーン(株) 伏見 様
(有)あい電設 金城 様

現場名：S 様 貸住宅新築工事
建設地：北谷町吉原 地内
規模：WRC造、3階建て
代理人：佐久川



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 現地KY活動が未実施
 - シート看板の未掲揚
 - 週間工程表が未更新
- 整理整頓について
 - 建物周辺部及び、建物内の整理整頓
足場上や通路の確保、産業廃棄物の
分別や清掃がされていない
 - 仮設トイレの清掃要
- 墜落転落について
 - 手摺り、筋交いなどが未復旧
 - 積載荷重の記載なし
 - 建物と足場の間隔が大きい箇所が複数
ある
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示がされていない
- 近隣への配慮について
 - 側溝養生の不備や全面道路が未清掃



安全衛生指数：56%（安全面：62%、衛生面：50%）

B班

巡視者： 新垣 七海
(有)キンセイ 與儀 様
(株)星南実業 古謝 様

現場名： 島袋 様 貸住宅新築工事
建設地： 北谷町伊平 地内
規 模： RC造、4階建て
代理人： 宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 消火器の未設置
- 墜落転落について
 - 開口部等に足場なし
 - 手摺り、筋交い等が未復旧
 - 壁繋ぎの不足
 - 積載荷重の記載なし
 - 建物と足場の間隔が大きい箇所が複数ある
- 近隣への配慮について
 - 前面道路の側溝養生がされていない



安全衛生指数：80%（安全面：69%、衛生面：92%）