

安全パトロール

巡視日：2024年6月20日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 呉屋善哉 様 住宅新築工事
- ・ (同)シャローズ・リゾート 様 社宅新築工事
- ・ 比嘉 様 共同住宅新築工事
- ・ 林立青(リン・リーチン) 様 住宅新築工事



A班

巡視者：大宜見 徹
(株)首里組 島袋 様
(株)ランド技研 波平 様

現場名：呉屋善哉 様 住宅新築工事
建設地：西原町小波津399-2
規模：WRC造、1階建て
代理人：山田 悟



※ 指摘事項

- 整理整頓について
 - 産業廃棄物の分別がされていない
- 墜落転落について
 - 栈橋の不備
 - 幅木、筋交がされていない



安全衛生指数：89%（安全面：89% 衛生面：90%）

A班

巡視者：大宜見 徹

(株)首里組 島袋 様

(株)グランド技研 波平 様

現場名：(同)シャローズ・リゾート 様 社宅新築工事

建設地：浦添市港川1-901-291

規模：WRC造、2階建て

代理人：松本 伸



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 現地KY表のラミネート処理要
- 消化器の未設置

● 整理整頓について

- 解体材の早期搬出要
- 産業廃棄物の分別について各業者への周知、指導が必要

● 墜落転落について

- 栈橋の不備あり
- 端末部の転落防止措置が早急に必要
- 足場シートの紐が外されたまま未復旧
- 壁繋ぎの未施行

● 近隣への配慮について

- 仮設トイレの臭いあり。要清掃



安全衛生指数：68%（安全面：73% 衛生面：64%）

B班

巡視者：新垣 七海

(株)星南実業 古謝 様

システム企画 西銘 様

現場名：比嘉 様 共同住宅新築工事

建設地：読谷村字波平 地内

規模：WRC造、2階建て

代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

● 電気災害について

→ 取扱責任者表示が消えている



安全衛生指数：97%（安全面：94%、衛生面：100%）

B班

巡視者：新垣 七海

(株)星南実業 古謝 様

システム企画 西銘 様

現場名：林立青(リッ・リー・チン) 様 住宅新築工事

建設地：読谷村字都屋127

規模：WRC造、2階建て

代理人：平田 一希



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 有資格者表示、現地KY活動表の未記入
- 危険区域への立入禁止措置表示なし
- 週間工程表が未更新

● 整理整頓について

- 内部加工クズが放置されたまま
- 整理整頓清掃がされていない

● 墜落転落について

- 開口部など手摺りが未設置箇所あり
- 筋交いなど外されたままとなっている
- 積載荷重表示の記載なし

● 近隣への配慮について

- 隣地に栈木やポリバタ等が落ちている



安全衛生指数：69%（安全面：62% 衛生面：75%）