

安全パトロール

巡視日：2025年01月16日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・天久小百合様・尚哉様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・鈴木秋子様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・中部興産株式会社様 共同住宅新築工事
- ・(同)エンシエイト様 貸住宅新築工事



A班


巡視者：(株)アイムホーム
星南実業 様

現場名：天久小百合様・尚哉 様 住宅兼共同住宅
建設地：宜野湾市宇地泊一丁目18番4
規模：RC造、3階建て
代理人：貴ろく 岡峯 涼



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 現地KY活動実施なし
 - 週刊工程表の未記入
 - 消化器の未設置
- 整理整頓について
 - 建物周辺、建物内部が未清掃
 - 資材等が作業通路に置かれている
 - 仮設トイレの清掃が未実施
- 墜落転落について
 - 開口部の手すり等養生なし
 - 一部、養生シートなし
 - 筋交の外れ未復旧
 - 積載荷重表示なし
- 近隣への配慮について
 - 建物周辺に資材多数あり。工事用通路
 - 飛散物の散乱あり
 - 飛散物の飛散対策なし
 - 近隣告知の表示案内なし



安全衛生指数：36%（安全面：63% 衛生面：9%）

A班


巡視者：(株)アイムホーム
星南実業 様

現場名：鈴木秋子 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：浦添市屋富祖三丁目385番
規模：RC造、2階建て
代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 工事看板の未記入多数
 - シート看板未掲揚
 - 第三者の立ち入り禁止措置が未実施
 - 危険区域への立ち入り禁止表示が未
- 整理整頓について
 - 建物周辺部の整理整頓が未
 - 産業廃棄物の分別なし
 - 加工クズの集塵対策が未実施
- 墜落転落について
 - 端末部の手すり設置なし
 - 手すり、筋交の外れ未復旧あり
 - 積載荷重表示の記載なし
 - 建物と足場の隙間が不適切あり
- 車両系機械について
 - 工事車両の車止め未使用
- 近隣への配慮について
 - 近隣挨拶など告知なし



安全衛生指数：37%（安全面：48% 衛生面：25%）

B班


巡視者：(株)アイムホーム
キンセイ 様

現場名：中部興産(株) 様 共同住宅新築工事
建設地：沖縄市宮里三丁目290番、他
規模：RC造、5階建て
代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 現地KY活動の未実施
 - シート看板の掲揚なし
- 整理整頓について
 - 資材の仮置きが不適切
(鉄筋が直置き)
- 墜落転落について
 - 開口部などの手すりが伸びていない
 - 端末部などに手すり無し
 - 仮設足場の安全固定が不備
(型枠解体直後の為)
 - 積載荷重表示なし



安全衛生指数：82%（安全面：73% 衛生面：92%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム
キンセイ 様

現場名：(同)エンシエイト 様 貸住宅新築工事
建設地：沖縄市南桃原4-5-4
規模：RC造、3階建て
代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 有資格者表示なし
 - 現地KY活動表の未記入
 - 週刊工程表の記入なし
- 整理整頓について
 - 資材の仮置きが不適切
(鉄筋の養生なし)
- 墜落転落について
 - 端末部に手すりなし
 - 積載荷重表示無し
 - 建物と仮設足場の間隔の不適切あり
- 掘削倒壊について
 - 掘削面の安全勾配が未確保
- 近隣への配慮について
 - 隣地側のシート養生に一部不備あり
 - 打設前告知などの周知なし



安全衛生指数：72%（安全面：72% 衛生面：73%）