

安全パトロール

巡視日：2025年02月20日(木)




無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・上原 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・仲井間憲亮・美圭子 様 二世帯住宅新築工事
- ・幸地清隆 様 貸住宅新築工事
- ・與儀泰一 様 貸住宅新築工事



A班

巡視者：(株)アイムホーム
(株)首里組 様
(株)仲大鉄筋鋼業 様
ガナハ工業 様

現場名：上原 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：北中城村字島袋388-5
規模：WRC造、3階建て
代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 現地KY活動実施なし
 - 服装、保護帽、靴に不備あり
 - 高所作業での安全帯使用に不備あり

安全衛生指数：92%（安全面：85% 衛生面：100%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム
(株)首里組 様
(株)仲大鉄筋鋼業 様
ガナハ工業 様

現場名：仲井間憲亮・美圭子 様 二世帯住宅
建設地：豊見城市高安702-10
規模：WRC造、2階建て
代理人：株式会社 貴ろく



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 現地KY活動実施なし
 - 高所作業での安全带仕様に不備あり
- 整理整頓について
 - 建物周辺部及び、建物内の整理整頓清掃が未
 - 資材の仮置きに不備あり
 - 仮設トイレの清掃が未
 - 産業廃棄物の分別なし
- 墜落転落について
 - 開口部や末端部の手すり設置なし
 - 手すり、筋交の外れ未復旧あり
 - 巾木、中さんの未整備
 - シートの弛みや、めくれ等あり
 - 積載荷重表示の記載なし
 - 建物と足場の隙間が不適切あり
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示なし



安全衛生指数：59%（安全面：64% 衛生面：55%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム
街クリーン(株) 様
ハンズ工業 様
(株)安謝鋳物商事 様

現場名：幸地清隆 様 貸住宅新築工事
建設地：嘉手納町水釜 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 保険成立票、緊急連絡先、有資格者等の表示記載なし
- 整理整頓について
 - 建物周辺部に釘の散乱が見られる
 - 仮設トイレの清掃要
- 墜落転落について
 - 手すりを外して作業後の未復旧
 - 手すり、巾木、中さんの不備あり
 - 養生シートに張りが無い、また破れており見栄えが悪い
 - R階部分の壁つなぎが無し
- 近隣への配慮について
 - 近隣側の養生シートの破れあり
 - 仮設トイレが近隣側を向いており臭いがあります



安全衛生指数：66%（安全面：68% 衛生面：64%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム
街クリーン(株)様
ハンズ工業様
(株)安謝鋳物商事様

現場名：與儀泰一様 貸住宅新築工事
建設地：うるま市豊原 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：大庭 翔弥 ((株)フュージョン)



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 現場シートの掲揚なし
 - 第三者の立ち入り禁止措置なし
 - 週刊工程表の更新記載なし
- 整理整頓について
 - 敷地内に釘の散乱が非常に目立つ
 - 仮設トイレの臭いあり
 - 産業廃棄物の要整理整頓。
まずは今あるフレコンの引き上げ要
- 墜落転落について
 - 全面道路側のみしかシート養生なし
 - 1F~RFまで壁つなぎ無し
- 近隣への配慮について
 - 全面道路敷き鉄板養生してますが転落の危険性あり
 - 養生シートの不足
 - 全面道路側溝養生なし

安全衛生指数：63%（安全面：75% 衛生面：50%）