

安全パトロール

巡視日：2025年08月21日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 仲村和也 様 共同住宅新築工事
- ・ 照屋 様 事務所兼共同住宅新築工事
- ・ 兼城剛 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・ アミューズメント沖縄 様 貸住宅新築工事


IMHOME
The Okinawa's Life



A班

巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一

現場名：仲村和也 様 共同住宅新築工事

建設地：北谷町北前 地内

規 模：WRC造、3階建て

代理人：金城 晃也



※ 指摘事項



安全衛生指数：00%（安全面：00% 衛生面：00%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一

現場名：照屋 様 事務所兼共同住宅新築工事


建設地：

規 模：RC造、4 階建て

代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項



安全衛生指数：00%（安全面：00% 衛生面：00%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹
丸徳塗装 大城 様
喜納タイル 喜納 様

現場名：兼城剛 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地：名越屋部 地内
規 模：WRC造、3階建て
代理人：玉城 剛



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 労働保険関係成立票の未記入あり
- 緊急時連絡体制表の未記入
- 有資格者記入なし
- KY活動の未実施
- シート看板の掲揚なし
- 第三者の立入り禁止措置なし
- 危険区域への立ち入り禁止措置なし
- 週刊工程表の記入なし
- 消化器の設置なし

● 墜落転落について

- 積載荷重表示なし

● 電気災害について

- 取扱責任者表示なし



安全衛生指数：81%（安全面：62% 衛生面：100%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹
丸徳塗装 大城 様
喜納タイル 喜納 様

現場名：アミューズメント沖縄 様 貸住宅
建設地：名護市久志 地内
規 模：WRC造、1階建て
代理人：玉城 剛



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 労働保険関係成立票の未記入あり
- 緊急時連絡体制表の未記入
- 有資格者記入なし
- KY活動の未実施
- シート看板の掲揚なし
- 第三者の立入り禁止措置なし
- 危険区域への立ち入り禁止措置なし
- 週刊工程表の記入なし
- 消化器の設置なし

● 整理整頓について

- 建物周辺部の整理整頓要
- 産業廃棄物の未分別

● 墜落転落について

- 積載荷重表示なし



安全衛生指数：66%（安全面：53% 衛生面：80%）