


安全パトロール

巡回日：2025年11月20日(木)




無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・西平慎吾・山本賢一様 三世帯住宅新築工事
- ・稻嶺紀親様 住宅新築工事
- ・ベイカージェームス・ユージン様 貸住宅新築工事
- ・喜友名和佳子様 二世帯住宅新築工事



A班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹
(株)當山内装 當山 様

現場名：西平慎吾・山本賢一 様 三世帯住宅
建設地：那霸市松島 地内
規 模：WRC造、3階建て
代理人：親富祖 明



安全衛生指數：83% (安全面：67% 衛生面：100%)

A班

巡視者：(株)アイムホーム 大宜見 徹
(株)當山内装 當山 様


現場名：稻嶺紀親 様 住宅新築工事
建設地：糸満市大里桃原 地内
規 模：WRC造、2階建て
代理人：金城 誠



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 建設業許可、確認済証などの工事看板の未設置
- KY活動の未実施
- 第三者の立ち入り禁止措置なし
- 週刊工程表の掲載なし



● 整理整頓について

- 産業廃棄物の分別収集は、整理なし

● 墜落転落について

- 巾木一部不備、是正要する
- 積載荷重表示なし



● 近隣への配慮について

- 打設前などの告知（挨拶）なし

安全衛生指数：59% (安全面：39% 衛生面：80%)

B班

巡視者：(株)アイムホーム 新垣

現場名：ベイカージェームス・ユージン 様 貸住宅
建設地：沖縄市高原 地内
規模：WRC造、2階建て
代理人：下里 次監



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 有資格者表示なし
- KY活動票の掲示なし
- 第三者の立ち入り禁止表示なし
- 危険区域の立ち入り禁止表示なし

● 整理整頓について

- 建物周辺部及び、建物内部の整理整頓要
- 仮設トイレの清掃要
- 産業廃棄物の分別要

● 墜落転落について

- 端末部に手すりなど要
- 筋交等の外れ（未復旧）あり
- シートのめくれ、たわみあり
- 積載荷重表示なし
- 構造物と足場の隙間が大きい箇所あり

● 近隣への配慮について

- 飛散物が散乱したままになっている
- 仮設トイレの清掃が必要

安全衛生指数：49% (安全面：57% 衛生面：42%)

B班

巡視者：(株)アイムホーム 新垣

現場名：喜友名和佳子 様 二世帯住宅

建設地：沖縄市高原 地内

規 模：WRC造、2階建て

代理人：大庭 翔弥



※ 指摘事項（多数あり）

● 施工管理体制について

- 建設業許可及び、確認済証などの工事看板未設置のため、掲示物表示なし
- KY活動の未実施
- シート看板の未掲揚
- 危険区域への立ち入り禁止措置なし
- 危険物の保管状況が不適切



● 整理整頓について

- 建物周辺部及び、建物内の整理整頓要
- 仮設トイレの清掃要
- 産業廃棄物の未分別
- 加工クズの集塵対策未実施



● 墜落転落について

- シートのめくれあり
- 積載荷重表示なし

● 車両系、機械工具について

- 作業半径内の立入禁止措置なし
- 誘導員・監視員・合図者の配置なし

安全衛生指数：28% (安全面：55% 衛生面：0%)