

安全パトロール

巡視日：2026年01月22日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 浦添前田分譲 新築工事
- ・ 赤嶺政信 様 共同住宅新築工事



A班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：浦添前田分譲 新築工事

建設地：浦添市前田 地内

規模：WRC造、2階建て

代理人：屋比久 翔一



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 有資格者（作業主任者）表示なし
 - 現地KY活動実施なし
- 電気災害について
 - 取扱責任者の表示が消えている
- 近隣への配慮について
 - 全面道路の側溝養生なし



安全衛生指数：86%（安全面：82% 衛生面：90%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：赤嶺政信様 共同住宅新築工事

建設地：那覇市宇栄原 地内

規模：WRC造、3階建て

代理人：金城 晃也



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 建設業許可票ほか、工事看板未掲示
 - 作業服、安全帽、安全带等の不備あり
 - 危険区域の立ち入り禁止表示なし
- 整理整頓について
 - 建物周辺部及び、建物内部の整理整頓要
 - 産業廃棄物の分別要
 - 加工クズの集塵対策なし
- 墜落転落について
 - 開口部の手摺り等の不備
 - 筋交等の外れ（未復旧）あり
 - シートのめくれ、たわみあり
 - 積載荷重表示なし
- 車両系、機械系について
 - 高速カッター等の保護カバー不適切
- 近隣への配慮について
 - 仮設トイレの清掃が必要
 - 全面道路清掃及び、側溝養生の不備



安全衛生指数：24%（安全面：33% 衛生面：15%）

A班 現場名：赤嶺政信様 共同住宅新築工事



安全衛生指数：24%（安全面：33% 衛生面：15%）