

# 安全パトロール

巡視日：2026年02月19日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・ 座間味宗明 様 共同住宅新築工事
- ・ 吉原分譲Ⅲ 新築工事



# A班

巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一

現場名：座間味宗明様 共同住宅

建設地：沖縄市住吉 地内

規模：WRC造、3階建て

代理人：波平 大季



## ※ 指摘事項

- 施工管理体制について
  - 有資格者表示の未記入
  - 高所作業での安全带使用不備あり
- 整理整頓について
  - 建物周辺、敷地内の整理整頓要
  - 足場に資材を置かせない事
- 墜落転落について
  - スラブのダメ穴の養生要
  - 端末部の注意表示要
  - 巾木が一部なし
- 車両系、機械系工具について
  - 作業半径内の立ち入り禁止措置要
- 近隣への配慮について
  - 養生ネットなどの粉塵対策が要

安全衛生指数：78%（安全面：80% 衛生面：75%）

# A班


巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一

現場名：吉原分譲Ⅲ 新築工事

建設地：北谷町吉原 地内


規模：WRC造、2階建て

代理人：津嘉山 健



## ※ 指摘事項

- 施工管理体制について
  - KY活動の未実施
- 整理整頓について
  - 不用材の引き上げ
  - タバコのポイ捨て多数



安全衛生指数：93%（安全面：96% 衛生面：89%）