

# 安全パトロール

巡視日：2026年03月19日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・ miti 5 様 貸住宅新築工事
- ・ エンシエイト 様 店舗兼共同・住宅兼共同新築工事
- ・ 川端昇明 様 住宅新築工事
- ・ 中谷優作 様 住宅新築工事



# A班

巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一

現場名：miti 5 様 貸住宅新築工事

建設地：うるま市前原 地内

規模：WRC造、2階建て

代理人：大庭 翔弥



## ※ 指摘事項

- 整理整頓について
  - 建物内の整理整頓が必要
  - バルコニーに釘やパイプがあり錆写りの可能性がある
- 墜落転落について
  - 積載荷重表示なし
  - 躯体と足場の間隔が大きい (350mm)
- 電気災害について
  - 取扱責任者の表示が消えている

安全衛生指数：89%（安全面：91% 衛生面：86%）

# A班

巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一

現場名：エンシエイト様 店舗兼共同、住宅兼共同

建設地：沖縄市山内 地内

規模：WRC造

代理人：宮里



## ※ 指摘事項

- 施工管理体制について
  - シート看板の未掲揚
  - 全面道路側溝などの養生なし
- 墜落転落について
  - 巾木なし
  - 養生シートなし
  - 足場の積載荷重表示なし
  - 足場内に段差がある
- 車両系、機械系について
  - 作業半径内への立ち入り禁止措置なし
- 崩壊倒壊について
  - 路肩駐車あり



安全衛生指数：82%（安全面：76% 衛生面：88%）

# B班

巡視者：(株)アイムホーム 多和田 真人  
古川伸一 様  
伊敷ガラス 様

現場名：川端昇明 様 住宅新築工事  
建設地：八重瀬町富盛 地内  
規 模：WRC造、1階建て  
代理人：佐久川 敏



## ※ 指摘事項

- 施工管理体制について
  - KY活動票の掲示なし
  - 清掃用具の設置なし
  - 窯場の設置要
  - シート看板の未掲揚
  - 現場からの汚泥流出対策なし
  - 全面道路の側溝養生なし
- 墜落転落について
  - 壁繋ぎなし
  - 積載荷重表示なし



安全衛生指数：84%（安全面：68% 衛生面：100%）

# B班

巡視者：(株)アイムホーム 多和田 真人  
古川伸一 様  
伊敷ガラス 様

現場名：中谷優作 様 住宅新築工事  
建設地：西原町小那覇 地内  
規 模：WRC造、2階建て  
代理人：新垣 ゆきひろ

## ※ 指摘事項（多数あり）

### ● 施工管理体制について

- 建設業許可等の工事看板の未記入
- 清掃用具の設置なし
- 第三者の立ち入り禁止措置なし
- 洗い場窯場の設置なし

### ● 整理整頓について

- 敷地に対しての材料が多い（要整頓）
- 作業着など不備あり

### ● 墜落転落について

- 内部足場の設置要
- 仮設足場の不備あり
- 壁繋ぎが1箇所のみ
- 積載荷重表示なし



安全衛生指数：63%（安全面：54% 衛生面：71%）